

【好事例 15】荷主等の取組の好事例（製造業）

写真1（安全指導員、ハーネス型安全帯を着用して作業中の運転手、安全帯を吊るセイフティブロックは、頭上のスライドレールに取り付けられローリー全長にわたってスライドする。



写真2（階段上がりきった床面がプラットフォーム、階段左奥の黄色構造物は荷台上への歩廊（ローリングラダー））





写真3 (ハーネス型安全帯着用、写真の左下はプラットフォームへの渡り階段(ローリングラダー)、運転手の背中は落下防止柵、写真左からの積み込み配管はローリーに密閉接続されている)



写真4





写真5 (石油コークス出荷場、ショベルローダーで積み込み後シート掛けをする、写真のセイフティーブロックのフックにハーネス型安全帯を掛けてシート掛け作業をする)



写真6 (ハーネス型安全帯(フルハーネス)の収納箱、表示のように(普通の)安全帯の使用を禁じている)

